

ATELIER : sensibilisation des acteurs de l'école

Mon école Fleur de canne confortable

LA PETITE ILE

PROGRAMME DE L'ATELIER 5 juillet 2021

> SESSION 1 : LES ACTEURS DE L'ÉCOLE SE FORMENT

Présentation du contexte

- > Programme OMBREE / Pôle Energie des Ecoles
- > La participation de la commune à cette action
- > Calendrier

Le confort à l'école ?

- > Format atelier participatif
- > Quels sont les grands paramètres de confort à l'école ?
De quoi dépend-il?

Quelles notions du confort pouvons nous partager ?

- > Présentation synthétique étude CAUE - EnviroBat-Réunion
- > Synthèse sur les constats partagés

Clôture de la session 1 avec la vidéo de l'exemple des cours Oasis en Belgique


> SESSION 2 : LES ACTEURS DE L'ÉCOLE PARLENT DE LEUR ÉCOLE

Etat des lieux

- > Format « diagnostic en marchant »
- > Recensement des problématiques/atouts

Des premières pistes d'actions et des freins

- > Débrief en salle
- > Priorisation/hierarchisation



Vos souvenirs et anecdotes liés au confort à l'école

Avant, on s'écorchait les genoux mais on ne se plaignait pas, ni les enfants ni les parents.

Avant, il y avait plus de nature, d'arbres et d'ombre

Il fait trop chaud dans les classes aujourd'hui. Des enfants ont eu des malaises. Plus de 38°C au thermomètre dans les dortoirs.

« Avant, on jouait aux billes dans la terre, maintenant c'est tout béton »

« La Petite Ile est une commune verte mais son patrimoine communal est «gris». Les enfants sont même tombés dans les pommes. On a constaté 38°C au thermomètre dans les dortoirs ! »

« Quand j'étais petite, une « piscine » avait été aménagée dans mon école pour se rafraîchir. Il y avait moins de normes. »

« Dans l'école de mes enfants dans les hauts, la cour était totalement au soleil. Les enfants restaient tous les midis au soleil ! »

« Avant, on avait les genoux écorchés, on jouait dans la terre...Mais aujourd'hui les parents portent plainte régulièrement. La PMI met son veto sur certains aménagements, sur le choix de matériaux comme les graviers ou petits cailloux. »

« Avant, on tombait mais on ne disait rien. Aujourd'hui, c'est plus compliqué avec la tendance des enfants « rois ». »

« Avant, il y avait des arbres, plus de nature et plus d'ombre. Aujourd'hui, les cours sont en plein soleil. »

« Il fait trop chaud dans les classes, jusqu'à 35 à 36° en été. Les enfants somnolent et ont des maux de tête. »

« Avant, il y avait un arbre qui apportait de l'ombre. Un enfant a grimpé sur l'arbre, une branche s'est cassée et l'enfant est tombé. L'arbre a été coupé. »

En présence de :

- > Service technique,
- > Service des affaires scolaires
- > Directrice
- > Enseignants
- > Parents d'élèves
- > Restauration scolaire

Le contexte

Depuis plusieurs années, le confort thermique dans les écoles primaires du littoral de l'île questionne. Les fortes chaleurs de 2017-2018-2019 provoquent des malaises d'enfants sur le temps scolaire, les parents réclament des solutions rapides. Des collectivités commencent à climatiser des salles de classes dans l'urgence.

En parallèle, l'avis du Docteur Suzanne Déoux et du CAUE est sollicité sur les problématiques de confort thermique en lien avec la santé des enfants. Le CAUE et sa plateforme professionnelle EnviroBAT Réunion bénéficie du financement du PACTE national pour mener une étude à ce sujet.

Axée sur l'instrumentation de plusieurs écoles du littoral ouest, cette étude offre plusieurs enseignements en décembre 2019.

Des extraits sont présentés au cours de cette matinée. L'étude est disponible sur le site du CAUE (lien ci-joint).

En 2020 le CAUE propose un projet à destination de l'ensemble des communes de l'île ayant pour objectif de mutualiser l'expérience en matière d'interventions dans les écoles et permettant d'expérimenter des solutions par des écoles pilotes.

Dans le cadre de ce projet « Pôles Énergie des Écoles » financé par le programme OMBREE, l'école Fleur de Canne sur la commune de Petite-Ile a été retenue pour débiter la démarche.

Quels sont les grands paramètres du confort à l'école ?

La ventilation

La lumière

La température

La végétalisation

Cette thématique abordée en format atelier a permis dans un 1er temps de citer plusieurs notions.

Les participants étaient invités, avec quelques mots synthétiques, à écrire les notions les plus importantes pour eux.

- > **LE CLIMAT** : prendre en compte le climat (ensoleillement, vents dominants, ...) dans la conception des écoles.
- > **LA TEMPÉRATURE** : à la recherche d'une température agréable. Avoir de la fraîcheur dans les classes
- > **LA VENTILATION NATURELLE** pour les salles de classes. Pouvoir aérer.
- > **Le CALME** et/ou la **LIMITATION** du **BRUIT** sont des prérequis incontournables pour permettre la ventilation naturelle. Comment gérer la problématique des nuisances sonores ?
- > **LA SANTÉ** : la chaleur excessive joue sur la fatigue des enfants. Ils ont besoin d'espaces de repos confortables
- > **LA VÉGÉTALISATION** : un besoin de faire de l'ombre pour plus de fraîcheur. Un besoin d'arbres, de plus de nature, de verdure.
- > **LE CONFORT** : penser au confort des assises pour les enfants.
- > **LA LUMINOSITÉ** : manque d'ouvrants dans certaines classes



Synthèse de la partie SANTÉ de l'étude PACTE

Les différentes températures et notions physiologiques du confort thermique

Dans un premier temps, le CAUE rappelle les aspects physiologiques du corps humain qui conditionnent les échanges thermiques avec le milieu dans lequel il se situe : conduction, convection, réchauffement par la digestion, rayonnement et capacité de pertes de chaleur par évaporation, respiration et transpiration.

L'efficacité du brasseur d'air (ventilateur à larges pales installé au plafond) est d'ailleurs directement liée à notre capacité à « ressentir une température plus agréable qu'elle ne l'est ». En effet, l'eau sur notre peau en contact avec un mouvement d'air va nous rafraîchir très efficacement sans pour autant influencer sur la température de l'air de la pièce.

Notre corps a donc développé plusieurs solutions pour maintenir sa température interne à 37°C. Cette capacité est impactée par les paramètres thermiques du milieu dans lequel il se situe : température de l'air des parois du bâtiment, de la vitesse de l'air, de l'humidité relative dans l'air ainsi que de notre habillement.

A noter que la notion de température est à utiliser avec les précautions nécessaires. En effet, de quelle température parle-t-on ?

Celle de l'air (donnée par la météo ou un thermomètre) ? Ou alors celle des parois que l'on mesure avec un équipement spécifique (si l'on comprend intuitivement lorsqu'on pose sa main sur un mur que celui-ci a été réchauffé par les rayons du soleil, on peut mesurer précisément ce réchauffement).

En réalité notre corps perçoit la moyenne de ces températures et pondère sa sensation de confort en intégrant l'humidité de l'air et la présence d'une vitesse d'air suffisante, on parle alors de température ressentie.



Des particularités en milieu tropical

Si jusqu'à présent la réglementation et les études étaient originaires de milieux tempérés, de plus en plus de pays en zone tropicale étudient et réévaluent le confort thermique par rapport à leur environnement. Des mesures physiques de l'environnement thermique accompagnées de questionnaires d'évaluation du confort par les élèves, sont réalisées à Singapour, en Malaisie, au Costa Rica, en Indonésie, au Nigéria et en Inde. Les résultats sont éloquentes et changent le dogme en lien avec la norme EN 15251 :

la situation de confort ne se situerait plus à 25°C sans ventilation / 27°C avec brasseurs d'air mais entre 28 à 29°C dans des écoles ventilées naturellement en zone tropicale.

On parle alors d'**acclimatation**, les usagers originaires du pays (et/ou habitant sur place depuis une période suffisante) se sont acclimatés et ont développé une capacité d'adaptation supérieure à une personne habitant en zone tempérée.

Les particularités physiologiques de l'enfant

Si l'enfant non encore pubère est « équipé » des mêmes capacités de contrôle de sa température que l'adulte, le manque de maturité de son corps ne lui permet cependant pas un fonctionnement aussi abouti. En effet le rapport poids / surface de peau de l'enfant le rend **plus sensible** aux changements de température et le débit de ses glandes sudoripares est **2 fois moins important**.

Les réactions à la chaleur, quelles conséquences ?

Le maintien dans un espace à une température excessive va provoquer des réactions physiologiques bien connues (fatigue, somnolence, maux de tête ... jusqu'au malaise dans les situations plus extrêmes).

La chaleur augmente les polluants dans l'air intérieur, respiré par les personnes et enfants présents. Les capacités cognitives vont être impactées jusqu'à la baisse des performances (calcul, lecture, ...).

Les risques pour la santé liées à la cour de récréation

Si les enfants passent la majorité du temps de l'école en classe, il ne faut cependant pas sous-estimer les risques qui peuvent être liés à une **exposition au rayonnement solaire** notamment lorsqu'elle se réalise à la pause méridienne sous les tropiques.

En effet, **statistiquement 1 enfant sur 6 est victime d'un coup de soleil** à l'école et on estime que les enfants ont reçu les $\frac{3}{4}$ de la dose d'UV acceptable avant l'âge de 18 ans. A long terme, cela représente une augmentation du risque de mélanome (cancer de la peau).

De plus, les cours très minérales dont les enrobés peuvent monter à plus de 70°C, exposent les enfants à des chaleurs excessives et créent des îlots de chaleur qui impactent les bâtiments de l'école et même le quartier.

En résumé, la situation thermique de la majorité des classes en période chaude ne permet pas aux élèves d'être dans une situation d'apprentissage. Les enfants sont plus sensibles aux changements de température et moins aptes à s'adapter. La climatisation nécessitant la prise en compte de la QAI, impacte la santé des enfants et ne doit être choisie qu'en dernier recours.

Au regard de l'analyse de la climatisation il est nécessaire de rechercher et prendre en compte tous les aspects des solutions potentielles.

Ces premiers éléments, mettant en lien le confort thermique et la santé des enfants, démontrent la nécessité d'avoir une approche globale qui prenne en compte l'ensemble des paramètres et de leurs interactions pour intervenir dans les écoles.

Quelles sont les sources de l'inconfort à l'école?




La typologie des bâtiments du patrimoine scolaire :

La majorité du parc bâti scolaire communal est située sur le littoral de l'île en dessous de 400 mètres d'altitude.

Cette localisation soumet donc les écoles aux températures les plus élevées. Le calendrier scolaire (ayant évolué depuis plusieurs années) amène les élèves à être présents au sein de l'école de fin janvier au mois de mars sur la période la plus chaude.

Le parc bâti scolaire **date des années 70, il est principalement en béton** et en grande majorité constitué de dalle terrasse en toiture, sans isolation thermique. Si dans sa conception et dans son implantation sur chaque parcelle, ces bâtiments sont fonctionnels au moment de leur conception, force est de constater que l'objectif de confort thermique n'était pas l'objectif prioritaire.

Lorsqu'on sait que 70% du rayonnement solaire impacte la toiture d'un bâtiment, on comprend que **la 1^{ère} source d'inconfort provient du toit. En parallèle les façades exposées**, laissant rentrer les rayons du soleil dans les salles de classes contribuent aussi à augmenter la température dans les classes.



Le traitement des abords des bâtiments et de l'école :

Par ailleurs, l'étude réalisée par instrumentation de 13 écoles sur le littoral Ouest révèle **l'importance de l'impact des abords des bâtiments**. En effet, le traitement très minéral des coursives, cheminements, cours de récréations, aires de stationnements tout autour des bâtiments, participe à maintenir un environnement « chaud » qui rayonne vers les salles de classe. On mesure à plus de 65°C un enrobé de cour de récréation à la pause méridienne alors que la température de l'air est de 30°C !

On l'a constaté dans toutes les écoles, le végétal a disparu, au fur et à mesure, de l'enceinte de l'école : les arbres ont été coupés

pour diverses raisons (entretien, dangerosité, ...) plus ou moins compréhensibles. Les surfaces perméables et végétales ont été remplacées par des aires bitumées et bétonnées. Pourtant, il est incontestable, dans le contexte climatique dans lequel nous évoluons, que le végétal est un « outil » indispensable à la rénovation notamment thermique. **L'arbre n'est pas un ennemi si les conditions à sa plantation et à son entretien ont été anticipées.**

L'étude confort thermique révèle ainsi que même une école bioclimatique réalisée avec des matériaux isolants ne pouvait atteindre ses objectifs de confort, si les abords n'étaient pas traités.



Les usages :

Les usagers participent aussi au fonctionnement de leurs écoles et peuvent être à l'origine des dysfonctionnements dans l'objectif de confort recherché.

Dans la salle de classe :

Sans prise en compte des besoins spécifiques de rangement, d'affichage, ..., une classe ventilée peut être privée d'une partie de sa capacité d'ouverture et empêcher le bon fonctionnement de la classe. On a pu constater des armoires ou des affiches positionnées sur les ouvertures.

Des dysfonctionnements de jalousies difficilement accessibles ou en mauvais état ne permettent plus la ventilation – leur signalisation à l'équipe communale est indispensable.

L'équipement en vidéo projecteur non adapté nécessitera de tirer les rideaux coupant ainsi la ventilation traversante.

A l'extérieur de la salle :

La réalisation d'activités bruyantes à proximité de salles de cours (en dehors des pauses), peut remettre en question l'ouverture des fenêtres de ces salles de classe pour assurer la poursuite du cours.

Dans ces cas, il s'agit souvent de la pratique sportive. Sans pour autant être « normée » l'école maternelle se doit de mettre en place un programme d'éveil et l'école primaire une ouverture et découverte des pratiques sportives.

Dans l'école :

Comment tous les usagers sont-ils intégrés ?

L'équipe d'entretien : Comment l'entretien est-il pris en compte ? par rapport aux moyens humains, techniques et de calendrier ? Que se passe-t-il pour l'arrosage des espaces verts pendant les grandes vacances ?

Périscolaire après les cours et sur les périodes de vacances : Comment les usagers hors temps scolaires sont-ils intégrés et quels sont leurs besoins ?

Comment les projets liés aux traitements des bâtiments et leurs abords sont-ils perçus, compris par les usagers ?


Comment les besoins spécifiques des usagers sont-ils intégrés dans cette démarche et relayés auprès de l'ensemble des élèves, des parents d'élèves et de l'équipe pédagogique ?

Et lorsque ces questions ne sont pas soulevées, on peut retrouver des usages contraires aux travaux réalisés et à l'objectif visé.

Des constats partagés

Il est donc tout aussi important d'intervenir sur le bâtiment, sur ses abords que d'intégrer les usages existants ou futurs.

C'est en planifiant une démarche globale que l'on pourra tendre vers le confort thermique respectueux de la santé de ses occupants mais aussi de leurs usages.



Les acteurs de l'école parlent de leur école ?



Les salles de classe :

L'équipe pédagogique s'exprime sur la chaleur mais aussi le manque de lumière dans les classes.

- Une façade particulièrement exposée à l'ensoleillement nécessitant de tirer les rideaux. Par contre, le matériel de projection efficace peut s'utiliser rideaux ouverts.
- Des abords des constructions minéralisés,
- Le parvis de l'école est exposé au soleil et au vent. S'ajoute à cela, l'air chaud expulsé par le bloc de climatisation de la salle informatique.
- Des ouvrants qui ne s'ouvrent plus avec un système d'ouverture placé trop haut
- Des classes non traversantes,
- Un dortoir disposant de peu d'ouvertures,

La cour :

Le terrain de sport n'est pas utilisé dans la cour de l'école car génère trop de bruits. L'équipe pédagogique utilise les terrains et équipements communaux du quartier.

Le nouveau préau en polycarbonate fait effet de serre. Les poteaux à angles saillants sont dangereux dans cette zone où les enfants courent.

Le terrain de sport en contrebas, accessible par quelques marches/gradins, est source d'accidents selon les parents.



Un nouveau préau à effet de serre



Un manque de ventilation et de lumière naturelle



Du mobilier récupéré non adapté



Des façades surexposées au rayonnement direct



Des classes non traversantes




La sécurité/ la responsabilité :

Les parents portent plainte pour tous types d'accident et mettent systématiquement en cause l'équipe pédagogique. Même l'installation de bancs induit la responsabilité de l'équipe pédagogique. L'enfant doit être visible constamment. Le procès verbal à faire en cas d'accident doit indiquer la portée du regard du surveillant au moment des faits.

Les acteurs définissent des priorités dans les actions à mener



Quels freins à la mise en place d'actions d'amélioration du confort à l'école Fleur de canne ?



Ressources

> CAUE DE LA RÉUNION

> Etude PACTE : <https://www.caue974.com/fr/portail/356/actualite/53545/le-caue-de-la-reunion-laureat-du-programme-ombree.html>

> PROGRAMME OMBREE

> <https://qualiteconstruction.com/actu-ombree-appel-projets-outre-mer-batiments-ultramarins-economes-energie/>

> CAUE DE PARIS

> Etude PACTE : <https://www.caue75.fr/ateliers-a-l-ecole/ateliers-cours-oasis>

> Voyage d'étude en Belgique : <https://www.youtube.com/watch?v=ULkUllcfLzs>



ECOLES DURABLES A LA REUNION

<https://s-pass.org/fr/portail/429/confort-thermique-dans-les-ecoles-a-la-reunion.html>

